

PROTOKÓŁ Z LOKALIZACJI USZKODZENIA KABLA SN
z dnia 25-06-2026r.

Trasa linii kablowej:**złącze kablowe nr ZKSN-8 pole nr 3 do złącza kablowego nr ZKSN-3 pole nr 1**

Charakterystyka linii.

1. Kabel ekranowany typ: 3 x XRUHAKXS 1x1240/50 mm²
2. Typ głowic: K 400B
3. Długość: 260m

Sprawdzenie ciągłości żył:

ciągłość żył zachowana

Izolacja zewnętrzna powłoki kabla względem ziemi:

Wytrzymuje napięcie stałe 5kV w czasie 1 min dla fazy L2 i L3 oraz uszkodzona dla fazy L1

Wniosek: linia kablowa nie spełnia wymagań technicznych uszkodzona powłoka kabla na fazie L1
- uszkodzenie nr 1 w poniższej lokalizacji

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?actions=acAddPoint@x=448881.455382;y=487962.586625;epsg=2180&title=Brak+danych

Współrzędne punktu PUWG 1992

X 487962.45

Y 448881.12

Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesiąte części)

B 52.25531526 N

L 18.25087743 E

Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 52° 15' 19.135" N

Pomiary wykonał: Cieśliński Piotr

Nr uprawnień: E/245/287/23; D1-630/193/24

Pieczęć i podpis zleceniobiorcy

mgr inż. Sławomir Ławniczak

uprawnienia budowlane nr WKP/0257/PWDE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
ul. Rzeczna 7, 62-586 Rzgów, tel. 691070435