

PROTOKÓŁ Z LOKALIZACJI USZKODZENIA KABLA SN
z dnia 25-06-2026r.

Trasa linii kablowej:

złącze kablowe nr ZKSN-3 pole nr 5 do złącza kablowego nr ZKSN-4 pole nr 1

Charakterystyka linii.

1. Kabel ekranowany typ: 3 x XRUHAKXS 1x1240/50 mm²
2. Typ głowic: K 400B
3. Długość: 765m

Sprawdzenie ciągłości żył:

ciągłość żył zachowana

Izolacja zewnętrzna powłoki kabla względem ziemi:

Nie wytrzymuje napięcie stałego 5kV w czasie 1 min dla fazy L1, L2 i L3 - uszkodzone powłoki

Wniosek: linia kablowa nie spełnia wymagań technicznych uszkodzona powłoka kabla na fazie L1, L2, L3 - uszkodzenia w poniższych lokalizacjach

uszkodzenie nr 2

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?actions=acAddPoint@x=449002.507477;y=488204.140691;epsg=2180&title=Brak+danych

Współrzędne punktu PUWG 1992

X 488204.47

Y 449002.57

Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesiąte części)

B 52.25750287 N

L 18.25262046 E

Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 52° 15' 27.01" N

L 18° 15' 9.434" E

uszkodzenie nr 3

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?actions=acAddPoint@x=448977.594663;y=488155.005516;epsg=2180&title=Brak+danych

Współrzędne punktu PUWG 1992

X 488155.27

Y 448977.46